



DS10x21



DS10x21*



IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Apraksts | Ailas izmēri (axh), mm | Skaitis, gab. | | | Krāsa pēc RAL | Piezīmes | Telpā Nr. |
|------------|--|---------------------------|---------------|---------|-------|---------------|--|-----------|
| | | | labās | kreisās | kopā: | | | |
| DS 10x21 | PVC vienviru stiklotas durvis | 1000x2100 | - | 2 | 2 | tonis - balts | ar matētu stiklojumu | 39, 47 |
| DS 10x21* | Ugunsdrošas alumīnija vienviru stiklotas durvis, EI 30 | 1000x2100 | 1 | - | 1 | tonis - balts | ar matētu stiklojumu, durvis atvērtā stāvoklī notur magnētisks fiksators, kas pieslēgts ugunsdzēsības signalizācijai | 47a |

PIEZĪMES:

- Visi dotie izmēri ir ailu izmēri un ir precizējami dabā.
- Visas durvis ir bez sliekšņiem.
- Pēc montāžas durvju ailē durvīm jānodrošina skaņas izolācija 32dB.
- PVC durvis ir ar dalījumu analogu esošām gaitenā durvīm. Pildīņos iestrādāta triplekša stikla pakete ar matētu plēvi (distancēta no pildīņa malām 15mm).
- Ugunsdrošas alumīnija durvis ir durvis uz ugunsaizsargātu evakuācijas ceļu - gaiteni. Dizains - analogs esošām gaitenā alumīnija stiklotām durvīm.
- Visas durvis slēdzamas. Durvis ir aprīkotas ar blīvgumiju.
- Durvīm furnitūra "Abloy", materiāls - nerūs. tērauds.
- Alumīnija durvis izgatavot , piem., no "Schuco" profiliem.
- Visas durvis aprīkotas ar informatīvo plāksnīti un Nr. zīmi (atbilstoši pieņemtajam standartam).
- Ugunsdrošo durvju konstrukcijai pēc montāžas ailē jānodrošina atbilstošā ugunsizturība.
- Pie sienas uzstādītas durvju atdures.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaīņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

| | | | | |
|--|------|---|----------------------------|------------|
| pasūtītājs | | SIA "Jelgavas poliklīnika" | | |
| objekta nosaukums | | | | |
| JELGAVAS POLIKLĪNIKAS 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošan | | | | |
| adrese | | Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgav. | | |
| rasējuma lapas nosaukums | | | | |
| Durvju shēmas, specifikācija | | | | |
| datums | | mērogs | stadija | marka un l |
| 29.05.2017 | | 1:50 | vienkāršota atjaunošana | AR-4 |
| būvproj. d. vad. | | | Pabrūkl | |
| arhitekta | | | Pržendzinsk | |
| pasūtītāja Nr. | | būvkom. reģ. Nr.8682-R t/f 67274516; birojsa.arhitekti@apollo.lv | | |
| m50 | |  | | |
| arhīva Nr. | lpp. | "BIRŌJS A, arhitekti" SIA | | |
| 22 | | | | |